

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΡΩΣΗΣ LEICA AUTOSTAINER XL S/N:1078/04.2005 & S/N:1026/01.2005
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή – συντήρηση των Αυτόματων Συσκευών χρώσης πλακιδίων LEICA AUTOSTAINER XL:

- ACTIVATED ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ST 4040/ST5010 , LEICA
Οίκου: LEICA Biosystems Newcastle Ltd
- BATTERY BACKUP RAM, ST5010 AutoStainer XL
Οίκου: LEICA Biosystems Newcastle Ltd

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να είναι εξουσιοδοτημένη για την τεχνική υποστήριξη και την διάθεση των ανταλλακτικών στην Ελλάδα, και να διαθέτει μόνο γνήσια, καινούργια και πιστοποιημένα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο των Αυτόματων Συσκευών χρώσης πλακιδίων LEICA AUTOSTAINER XL:
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο σύστημα.