

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ**  
**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ STRYKER SN: 1107034389**

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ STRYKER SN: 1107034389

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ( CONSTANT DESCENT JACK ASSEMBLY)

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει το άνω ανταλλακτικό απαιτείται:

- Να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
  2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων.
- Να διαθέτει μόνο καινούργια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά – αναλώσιμα.
- Μαζί με την προσφορά του ανταλλακτικού θα πρέπει να προβεί και στην απαιτούμενη εργασία-εγκατάσταση με την ανάλογη χρέωση. Η τοποθέτηση του είδους μαζί με τις εργασίες απαιτείται να γίνουν στον χώρο του νοσοκομείου.
- Θα δίνεται μαζί και εγγύηση για την καλή λειτουργία των ειδών, για τρεις (3) μήνες.
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό.

Σε περίπτωση αστοχίας των ανταλλακτικών – αναλωσίμων η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση