

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΝΗΣ Μ.Ε.Θ
HILL ROM Model: ACCELLA S/N:HRP004169754

Για την εφάπαξ συντήρηση κλίνης Μ.Ε.Θ HILL ROM Model: ACCELLA S/N:HRP004169754 απαιτείται η Ανάδοχος εταιρεία :

- Να είναι εξουσιοδοτημένη για την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, και διάθεση των ανταλλακτικών στην Ελλάδα, να έχει την δυνατότητα να χειρίζεται την οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία και να διαθέτει μόνο γνήσια, καινούργια και πιστοποιημένα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο της κλίνης HILL ROM Model: ACCELLA S/N: HRP004169754
- Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας.
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.